



# BTScan<sup>™</sup> バーコードスキャナ ユーザマニュアル

80126502-001 rev.A

概要
目次
はじめに、簡単なトラブルシューティング2-3
クローニングモード 4-5
スキャナとターミナルの接続6-7
ケーブルの変更7
パラメータのセットアップ8
設定グループ (1-14)
1. インターフェース選択、コンピュータタイプ、デフォルト、セットアップコ
ード ON/OFF 9
2. 読取モード10
ワイヤレススキャナ設定 11-13
3. チェックバージョン、ビープトーン、ターミネータ 14
4. データ長送信、プリアンブル、ポストアンブル15
5. 精密性調整16
6. Code ID、ラベルタイプ ポジティブ/ネガティブ 17
7. シンボロジーコード識別子 18
8-9. Code ID 設定、ユーザ設定 19-20
10. ブロックとキャラクタ間のディレイ 21
11. キーボードレイアウト/ CAPLOCK モード/数字キー22
12. RS232: ボーレート、データビット、パリティ 23
13. RS232: ストップビット、ハンドシェーキング、ACK/NAK、フ
ローコントロール、BCC24
14. ワンドエミュレーションパラメータ設定 25
シンボロジーのフォーマット(グループ 15-32)
15-17. シンボロジーのイネーブル/ディセーブル 26-28
17. China postcode(Toshiba code) 28
18. MSI code, UK Plessey code 30
19. Code 93, Telepen, IATA 32
20. Interleaved 2 of 5, Code 11 34
21. Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 36
22. Codabar
23. ABC Codabar, CX Codabar 40

No.	トラブルの種類	症状	対処方法
1	コンピュータタイプ (グループ1)	スキャナは正常に動作しているようにみえるが、データが出力されない。	1. ホストコンピュータからケーブルを抜く 2. ホストコンピュータに再度ケーブルを挿す 3. スキャナを正しいコンピュータタイプに直ちに設定する
2	インターフェースの選択(グループ1) (グループ1)	トリガが押し下げされていると、スキャンされない。	1. ホストコンピュータからケーブルを抜く 2. ホストコンピュータに再度ケーブルを挿す 3. スキャナを正しいインターフェースに設定する。インターフェースに適したケーブルを使用する
3	設定手順が完了しない (設定に三重のスキャンが必要) グループ - 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 31	スキャナはデータを出力せず、スキャン毎に3回ビープ音を鳴らす。 本症状は、三重スキャン設定が完了していないことを示す。設定に よってはスキャンを3回行う必要がある。 以下のような場合: 1. Preamble, Postamble (グループ4)(14ページ) 2. Accuracy Adjustment (グループ5)(15ページ) 3. Customer ID Configuration (グループ8 & 9)(18-19ページ) 4. Min/Max Length (グループ17, 18, 19, 20, 21, 22, 25) 5. ABC Codabar (グループ22 & 23) 6. CX-Codabar (グループ22 & 23) 7. Coupling Codabar (グループ22 & 23) 8. EAN 128 グループ31)	1. 適切なページの設定の手順に従う 2. 設定が未了の場合、スキャナビープ音が3回鳴る 3. RESETをスキャンし再設定を行う
4	バーコード長の制限	スキャナは正常に読み取りしているが、特定のバーコードの特定の コード長が読み取れない。	関連のバーコードシンボロジーのMin/Max設定をリセットする
5	Setup Codeのディセーブル	でフォルトのバーコードをスキャンしてもデフォルトにリセットされず、 ".A001\$"のデータを出力する。	SETUP CODE ON(グループ1)をスキャンして、すべての設定 コードをイネーブルにする。
6	RS232Cプロトコル通信設定の問題	スキャナは、RS-232Cインターフェースで正常に動作しているようにみえるが、データが出力されない。	RS-232C通信パラメタが設定されていることを確認する: Baud Rate, Handshaking, Stop Bits, Data Bits, Parity これらの設定は、スキャナとホストで同じに設定する。

#### クローニングモードの機能

「クローニ 「クローニング」はスキャナの設定を、他のスキャナにコピーします。 複数のスキャナを同じ設定にする必要がある場合、時間を節約できます。

#### クローニングモードの動作

- ・本書を使用して、1個のワンドに必要な設定を行います。
  2. 下記のCLONIMG MODE/トーコードをスキャンします。
  3. CLONIMG MODEをスキャンすると、すべての設定パラメータが英数字キャラクタに変換され、モニタに表示されます。
  4. バーコードブリンタを使用して、すべての設定パラーメタをCode 39パーコードラベルとしてブリントします。
  5. ブリントしたラベルを他のワンドでスキャンし、プログラムします。



.A018\$ (PC/AT クローニングモード) - スキャナで選択されているデバイスにかかわらず、PC/ATに設定を複製できます。

#### 注記:

- クローニング文字列は、すべて大文字です。
   ラベルにブリントされるクローニング文字列は、モニタの表示と同じ順番にします。
   カローニングモードはWord Note Padのみで使用できます。

- します。
  3. クローエングモードはWord Note Padのみで使用できます。
  4. 最初の行(A0175)のデータは編集しないでください。クローニングのエントリコマンドとなります。
  5. クローニング文字列の長さは、複数の文字列を一つにまとめたり、一つく文字列を複数の文字列に分割して2番目の行……から開始するように調整できます。長さは、4.8,12,16,20(最長)などの、4の倍数です。
- 6. モニタに表示されているドットを正確にプリントします。

# クローニングのフォーマット

\* クローニングのフォーマット: 1行目>>>" A0175" (1行目は変更しないこと) 2行目>>>" .XXXX" 文字列の長さを"..."ドットで始まるよう調整できます。 文字列の長さは、4,8,12,16,20 (最長) 桁となります。

3行目 - >>>XXXX 最終行 - ドット"." がクローニングの最後となります。

XXXXXは任意の文字列

#### 例:

- 1. プロジェクトアサインメント: 1.1. ビーブトーン:BEEP LOW HIGH 1.2. Capslockモード:CAPSLOCK ON (FIXED) 1.3. 読取モード:CONTINUOUS AUTO OFF
- 2. 設定手順:
- 2. 放止于順・ 2.1. BEEP LOW HIGHをスキャン(グループ3)(13ページ) 2.2. CAPSLOCK ONをスキャン(グループ11)
- 2.3. CONTINUOUS AUTO OFFをスキャン(グループ2)(10ページ)
- 3. すべてのパラメータは英数字キャラクタに変換されてモニタに表示 されます。



4. モニタに表示された結果を、バーコードプリンタを使用してバーコードとしてプリントします。バーコードは、Code 39シンボロジーとなります。



5.同一の設定をプログラムするワンドの一つで、上記ラベルをスキャン します。最初の行から2番目の行、上から下へ順番にスキャンします。





4 4 4 . (Dot)


.A017\$ ....06045A02

行わないでください。

12 5F04.

4+.(Dot)


### 間違った設定



#### HOW TO CONNECT THE SCANNER TO THE **HOST TERMINAL: Handheld Barcode Scanner**

### キーボードウェッジインターフェース

- 1. ホストコンピュータの電源を落とします。
- 2. キーボードケーブルをコンピュータから抜きます。
- 3. Yケーブルで、キーボード、スキャナ、コンピュータを接続します。
- 4. コンピュータを再起動します。
- 5. スキャナがビープ音を発します。
- 6. グループ1(9ページ)(インターフェース選択)を参照して、スキャナを キーボードインターフェースに設定します。
- 7. スキャナが、設定を確定してビープ音を発します。
- 8. バーコードをスキャンして、モニタに表示されるデータを確定します。




### RS-232インターフェース

- ホストコンピュータの電源を落とします。
   RS-232Cケーブルで、スキャナとコンピュータを接続します。
   電源アダプタをケーブルに接続します。
   コンピュータを再起動します。
   電源アダプタをコンサントに振ります。

- 4. コンピュータを再起動します。
  5. 電源アダプタをコンセントに挿します。
  6. スキャナがビーブ音を発します。
  7. グルーブ1(タイージ)(インターフェース選択)を参照して、スキャナを
  (RS-232Cインターフェースに設定します。
  8. RS-232Cプロトコルを設定します:Baud Rate, Stop Bits, Handshaking,
- Data Bits, Parity 9. バーコードをスキャンして、モニタに表示されるデータを確定します。

- ----1. スキャナを電源アダプタに挿す際は、スキャナとコンピュータに深刻なダメージを ハコ・ハ・ロ場所、アノアに対対 Minds、ハイドノ とコノビューラルに未列なダテー 与えないために、電圧、消費電力、内部/外部DC特性が正しいことを確認して ください。
- 2、スキャナのプロトコル通信設定(ボーレートやデータビットなど)が、 ホストコンピュータの特性に一致することを確認してください。一致しない場合、 データが転送されません。





電源供給の標準に合致すること


2. アダプタ出力は+5V DC 3. 電源ジャックの入力は+5V DC



### USBインターフェース

サポートするUSBインターフェースは、AppleのMACシリーズ、Windows 98, 2000, Me, XP, Vista以降のPCで互換性があります。

- 1. USBケーブルでスキャナとコンピュータを接続します。
- 2. スキャナがビープ音を発します。
- 3.スキャナがUSBドライバを自動的に検知します(スキャナを初めて USBポートに接続する際は、ホストコンピュータの指示に従って ください)。
- 4. スキャナのKEYBOARD/USBインターフェースを、グループ1 (インターフェース選択)を参照して設定します。
- 5. スキャナが、設定を確定してビープ音を発します。
- 6. バーコードをスキャンして、モニタに表示されるデータを確定します。




### ケーブルの変更

本スキャナは、インターフェースオプションを簡単に変更できるよう設計されています。インターフェースを変更するには、適切なケーブルを使用する必要があります。ケーブルを変更するには、以下の手順に従います:

- 1. ケーブルを外すには、ケーブルが接続されているスキャナ底面の穴に、 ピンかペーパークリップを伸ばしたものを差し込みます。
- 2. ケーブルをスキャナから取り外します。
- 3.新しいケーブルを挿します。

新しいケーブルに変更したら、(RS-232Cインターフェースのパラメータ 設定を含む)インターフェース設定を適切にリセットします。




### パラメータの設定

#### ユーザガイドを使用したスキャナのプログラム

- 1. スキャナを使用して、設定したい機能/パラメータを表すバーコードを スキャンします。
- 2. ビープ音が2回鳴ると、メモリプロセッサに新しい設定が定義またはアップデートされます。

デフォルトのパラメータは、太字と下線の文字で記載されています。 CD = Check Digit CDV = Check Digit Verification

通常の設定には、単一のバーコードのみ必要ですが、設定によっては、 複数の異なるバーコードをスキャンする必要があります。以下のような 場合です:



#### SETTING BAR CODE

**プリアンブル/ポストアンブル(最長16桁)** ステップ1:CLR PRE/POSTAMBLEをスキャン ステップ2:PREAMBLEまたはPOSTAMBLEをスキャン ステップ3:グループ3・44(51.62ページ)のFull ASCIl表で、任意の英数字をスキャン ステップ4:PREAMBLEまたはPOSTAMBLEをスキャン

**最短/最長** ステップ1:MIN LENGTHまたはMAX LENGTHをスキャン ステップ2:グループ41(59ページ)で2桁をスキャン ステップ3:MIN LENGTHまたはMAX LENGTHをスキャン

精密性調整 ステップ1: ACCURACY ADJUSTMENTをスキャン ステップ2: グループ5(16ページ)で1桁をスキャン ステップ3: ACCURACY ADJUSTMENTをスキャン.

**カスタマー設定ID(例:Code 39)** ステップ1:グループ8(ページ18)で、CODE 39 SET IDをスキャン ステップ2:グループ34 45(53ー64ページ)のFull ASCII表で、 1-2桁(最大2桁)の英数字をスキャン ステップ3:グループ8(ページ18)で、CODE 39 SET IDをスキャン

**Dataの設定 – (CX-Codabar, ABC Codabar, Codabar Coupling)** ステップ1:SET INSERT DATAをスキャン ステップ2:グループ33 44(51ー62ページ)のFull ASCII表で、 1桁の任意の英数字キャラクタをスキャン ステップ3:SET INSERT DATAをスキャン

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETをスキャンすると、手順 を最初から再開できます。



インターフェース選択、コンピュータタイプ、デフォルト、セットアップコード

### DEFAULT



.COO4\$



## **COMPUTER TYPE**



症状	対処方法
スキャナは正常に動作	1. ケーブルをホストコンピュータから抜く
しているようにみえる	2. ケーブルをホストコンピュータに再度挿す
が、データが出力	3.スキャナを正しいコンピュータタイプに直ちに
されない。	設定する

警告:スキャナを新しいホストコンピュータに接続する際は、正しい コンピュータタイプが設定されていることを確認してください。Notebook に設定されている場合、スキャナは外部キーボード無しで動作します。







### **INTERFACES SELECTION**



60004



症状	対処方法
ワンドがスキャンを しない/トリガが 押し下げられている とスキャナがスキャン しない。	<ol> <li>ホストコンピュータからケーブルを抜く</li> <li>ホストコンピュータに再度ケーブルを挿す</li> <li>ワンドを正しいインターフェースに直ちに設定する。 ケーブルはインターフェースに一致する必要がある</li> </ol>

警告:本スキャナは、インターフェースオプションを簡単に変更できるよう 設計されています。インターフェースを変更するには、適切なケーブルを 使用する必要があります。ケーブルを変更した場合は、インターフェース 設定を適切にリセットしてください。

### **SETUP CODE READ**



.B016\$



SETUP CODE OFF

警告:SETUP CODE OFFをスキャンすると、スキャナはプログラムできない状態になり、セットアップコードに反応しなくなります。

### 読取モード設定



\* LEDは常にオン





\* バーコードがスキャナに近接している場合、 LEDは恒常的にオンだが、バーコードが60秒間 検知されない場合、点滅を開始する。

\* Flash Modeでは、トリガは動作しない。



. F002\$

\* LEDは、トリガが押されると点灯

\* LEDは、トリガをリリースすると消灯



CONTINUOUS AUTO OFF

\* LEDは、トリガが押されると常時点灯

\* LEDは、バーコードが60秒間検知されないと消灯



**||**| '

\* 本機能は、Trigger Modeと同機能だが、スキャナが ビープ音を鳴らして正常読取を知らせる。



\*AUTO SENSING MODE(CCD)

- \* Auto-Sensing Mode(CCD)がオンの場合、 Deactivation Time経過後バーコードが検知され ないとLEDは消灯する(デフォルトは3秒)。
- \* LEDは、バーコードを検知すると自動的に点灯
- \* Auto-Sensing Mode(CCD)がオンの場合、 Magnetic SwitchとBlue LEDが同時に有効になる。



- \* Auto-Sensing Mode(Laser)がオンの場合、 Deactivation Time経過後バーコードが検知され ないとLEDは消灯する(デフォルトは3秒)。
- \* オブジェクトを検知すると、自動的にレーザー光 を発振
- \* Auto-Sensing Mode(Laser)がオンの場合、 MagneticSwitchが有効

- 1. スキャナの寿命を延ばすには、スキャナを、Trigger Mode、Continuous Auto Off Modeで稼働してください。
- 2. LEDインジケータは、正常読取で点灯します。
- 3. Auto-Sensing Modeの詳細な設定(Deactivation Time、 Magnetic Switch、 Blue LED)については、以降のページを参照してください。

### ワイヤレススキャナの設定

# **POWER OFF TIMEOUT**

バッテリ電源節約の為の、自動電源オフのタイムアウト

1 MIN

**3 MIN** 

5 MIN



10 MIN



DIABLE (NO POWER-OFF)

# LEDとビープ音告知

	Status	Blue/Green LED	Red LED	Beeper	Remark
	Initializing	Flash	Flash	1 long beep	
	Successful Connection			2 beeps	
	Barcode Scan w/o Connection	Flash		3 beeps	
Scanner	Successful Barcode Scan	1 Flash		1 beep	
	Low Power		Flash	5 beeps	
	Unsuccessful Pincode Setup			3 short beeps	Scan Pincode Stop and retry
	Power Off or Standby				See Power Off Timeout
	Status	Blue LED	Red LED	Green LED	Remark
	Successful Connection	On			
Cradle	Charging		On	Flash	Power adaptor needed
	Full Charge		On	On	4 hours to fully charge

ワイヤレススキャナ設定

# **SMARTPHONE CONNECTION**

## **Android**

- [BT mode -SPP]で、 スキャナと並べます。
- 2. <u>Bluetooth Connect.apk</u>をインストール し、プログラムを入力
- Language & Keyboard 設定ウィンドウで [BluetoothConnect]をイネーブルにし、 入力方法として [[BluetoothConnect]を選択

4. [Connect]を選択すると、スキャナに

- 4. [Connect]を選択すると、スキャナに 接続できます
- \* Bluetooth接続に関しての詳細は、 営業担当にお問い合わせください。

f * u ·	P .d = 🗘 9:33
lueConnect v1.2	
Second to Bu	conta Bastlar
Connect to Bar	code Reader
	ccode Reader
Connect to Bar	code Reader
Connect to Bar	Q

# iOS (Apple)

[BT mode-PP]で、スキャナと並べます

\*iPhone/iPad Touch Keyboardを切り替えるには、 次のバーコードをスキャンします

.E044\$



# **CONNECTION OPTIONS**

. E0429



BT mode - SPP

- 1. トリガを1秒間押し下げて、スキャナをアクティベート
- 2. [DISCONNECT]をスキャン
- [BT mode SPP]をスキャン:スキャナは10回ビーブ音が鳴ります。
   検出されたデバイスのリストから "Wireless Scanner" を選択。 デフォルトのピンコードは、 "1234"
- 5.comポートのシリアル通信ソフトウェアを起動して、適切に セットアップします(デバイスマネージャを参照)
- 6. スキャナは、接続を確認するとビープ音が2回なります

.E043\$



BT mode - HID

- 1. トリガを1秒間押し下げて、スキャナをアクティベート
- 2. [DISCONNECT]をスキャン
- 3. [BT mode –SPP]をスキャン:スキャナは11回ビープ音が鳴ります
- 4. 検出されたデバイスのリストから "Wireless Scanner" を選択
- 5. Bluetoothアプリケーションで、ピンコードのスキャンを 求められます (次ページ、ピンコードセットアップのセクションを参照)
- 6. スキャナは、接続を確認するとビープ音が2回なります

. E031\$

Disconnect

ワイヤレススキャナ設定

# PINCODE SETUP

STEP 1

**Pincode Start** 



STEP 2

Bluetoothアプリケーションが生成したピンコードの 数字バーコードをスキャン(下記数字バーコードを参照)

# **NUMERIC BARCODES**

1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	

STEP 3

Enter



STEP 4

**Pincode Stop** 



チェックバージョン、ピープトーン、ターミネータ

### **BEEP TONE MODE**

2.7KHz



BEEP HIGH



**BEEP HIGH--LOW** 

FO18\$



**BEEP MEDIUM** 



BEEP LOW--HIGH





REEP LOW

### 2.1KHz



**BEEP OFF** 





BEEP HIGH--LOW



**BEEP MEDIUM** 









BEEP LOW

### CHECK VERSION





## **TERMINATOR**



NONE



LF



CR

CR+LF







- 1. キーボードウェッジインターフェースのデフォルトのターミネータはCRです。 2. USBインターフェースのデフォルトのターミネータはCRです。
- 3. RS-232CインターフェースのデフォルトのターミネータはCR+LFです。

設定コード読取、プリアンブル&ポストアンブル

### SEND DATA LENGTH

.DD19\$

SEND DATA LENGTH ON

.DO20\$

## PREAMBLE & POSTAMBLE ( PREFIX AND SUFFIX )

. AD11\$

CLEAR PRE/ POSTAMBLE

. AD12\$

PREAMBLE (16)

. A013\$

POSTAMBLE (16)

#### 例:

PREAMBLE文字列を"##"に設定、 POSTAMBLE文字列を"\$\$"に設定

#### 設定手順:

ステップ1: CLEAR PRE/ POSTAMBLEをスキャン

ステップ2:PREAMBLEをスキャン

ステップ3: FULL ASCII表で、"#"を2回スキャン

ステップ4: PREAMBLEをスキャンステップ5: POSTAMBLEをスキャン.

ステップ6:FULL ASCII表で、 "\$" を2回スキャン


ステップ7: POSTAMBLEをスキャン

#### フォーマット:

{Preamble}{Code ID}{Bar Code}{Postamble}

- 1. プリアンブルは、最長16文字の文字列で、スキャンしたバーコードの先端に追加されます。
- 2. ポストアンブルは、最長16文字の文字列で、スキャンした バーコードの終端に追加されます。
- 3. デフォルトの値は、どちらもNoneです。

#### 精密性調整



### ACCURACY ADJUSTMENT



精密性調整は、デコード出力の信頼性を高めます。本機能をイネーブルにし、 1から9の数字を設定すると、デコード出力をより精密にすることができます。 数字が大きいほうが、より精密となります。

#### 設定手順:

- 1. ACCURACY ADJUSTMENTをスキャン
- 2. 上記のバーコードメニューから1桁(1-9)をスキャン
- 3. ACCURACY ADJUSTMENTをスキャン

# RESET



- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして 警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETをスキャンして再開してください。

ラベルタイプ ポジティブ/ネガティブ、コードIDのイネーブルとディセーブル

## **LABEL TYPE POSITIVE / NEGATIVE**



DISABLE NEGATIVE LABEL (POSITIVE LABEL ENABLE)



ENABLE NEGATIVE LABEL (POSITIVE & NEGATIVE ENABLE)

## **ENABLE CODE ID**



FACTORY ID ON



A015\$

### DISABLE CODE ID



#### 注記:

1.1個のコードIDだけが送信されます。

2. コードIDは、バーコードデータの前とプリアンブルの後に位置 します。

例:

פקס 1.Preamble 145287 2.Code ID: enable AIM ID 3.バーコードシンボロジー:EAN 13+5

145287

]E0

145287 Preamble

CODE ID AIM ID : ]E0 BARCODE / DATA EAN 13 +5

OUTPUT : 145287]E0456398712345312411

#### シンボロジーコードID識別子、セットID

SYMBOLOGIES CODE ID IDENTIFIER					
Symbologies	Factory	AIM ID	Symbologies	Factory	AIM ID
Symbologies	ID	(new)	Symbologies	ID	(new)
EAN 128	T	]C1	MSI	0	]M0
Code 128	K	]C0	MSI(MOD 10 / CDV & not send CD)		]M1
EAN8(+2/+5 OFF)		]E4	Code 32	В	]X0
EAN8(+2 ON)	S	]E4	Codabar		]F0
EAN8(+5 ON)	ľ	]E4	Codabar(ABC Codabar)	N	]F1
UPC-E(+2/+5 OFF)		]E0	Codabar(CDV & Send CD)	1	]F2
UPC-E(+2 ON)	Е	JE3	Codabar(CDV & not send CD)	İ	]F4
UPC-E(+5 ON)		JE3	UK Plessey	P	]P0
UPC-A(+2/+5 OFF)		]E0	Matrix 2 of 5	Y	]X0
UPC-A(+2 ON)	A	]E3	Full ASCII Code 39(disable CDV)		]A4
UPC-A(+5 ON)		JE3	Full ASCII Code 39(CDV & send CD)	D	]A5
EAN-13(+2/+5 OFF)		JE0	Full ASCII Code 39(CDV & not send CD)	Ī	]A7
EAN-13(+2 ON)	F	JE3	Standard Code 39(disable CDV)		]A0
EAN-13(+5 ON)		JE3	Standard Code 39(CDV & send CD)	M	]A1
Code 93	L	]G0	Standard Code 39(CDV & not send CD)		]A3
Code 11(disable CDV)		]H0	IATA 2 of 5	R	]R0
Code 11(send one CD)	J	]H0	Industrial 2 of 5	V	]S0
Code 11(send two CD)		]H1	China Post Code	Н	]X0
Code 11(not send CD)		]H3	Interleaved 2 of 5(CDV & send CD)		]I1
Telepen(ASCII)	U.	]B0	Interleaved 2 of 5(CDV & not send CD)	I	]I3
Telepen(Numeric)		]B1	Interleaved 2 of 5(disable CDV)		]10

# セットID 設定手順

#### 設定手順:

- 1. 特定のシンボロジーのSET IDバーコードをスキャン
- 2. フルASCII表で、1個か2個の英数字をスキャン
- 3. SET IDバーコードを再度スキャン

#### 例: MSI Code ID = A, Code 93 = G9を定義

#### MSI:

ステップ1:MSI Set ID(グループ9)をスキャン ステップ2: (グループ37) から "A" をスキャン ステップ3:MSI Set ID(グループ9)をスキャン

### Code 93:

ステップ1: Code 93 Set ID(グループ8)をスキャン

ステップ2: (グループ37) から "G" 、 (グループ41) から "9" をスキャン

ステップ3:Code 93 Set ID(グループ8)を再度スキャン

- 1. コードIDの長さは1個か2個のキャラクタです。1個のキャラクタを設定すると、
  - コードID出力は1個のキャラクタになります。2個のキャラクタを設定すると、
  - コードID出力は2個のキャラクタになります。
- 2.1タイプのコードIDのみが送信されます。

コードID設定:セットID

. PDD1\$	EAN 13 Set ID
. P002\$	EAN 8 Set ID
. P003\$	UPC E Set ID
. P004\$	UPC A Set ID
. P005\$	Code 39 Set ID
. PO 13\$	Code 93 Set ID
. P007\$	Codabar Set ID
. PO21\$	IATA Set ID
. P010\$	Code 128 Set ID
. P016\$	EAN 128 Set ID
. P022\$	Telepen Set ID
. P009\$	Code 11 Set ID
. PO 1 1 \$	Code 32 Set ID
. PO 12\$	China Post Code (TOSHIBA Code) Set ID

コードID設定:セットID

. PO14\$ MSI Code Set ID **UK Plessev Set ID** Matrix 2 of 5 Set ID Interleaved 2 of 5 Set ID Industrial 2 of 5 Set ID . P008\$ Full ASCII Code39 Set ID GS1 Databar (RSS) Limited Set ID GS1 Databar (RSS) **Expanded Set ID** 

LABEL Code Set ID (Reserved)

GS1 Databar (RSS)

Set ID



. PO24\$

# RESET



- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンして再開してください。

ブロックとキャラクタ間のディレイ

### INTERBLOCK DELAY

. BOO1\$	
	0mS



### INTERCHARACTER DELAY



. BO11\$	500uS
	00003



1mS



. BD 1 4\$	
	16mS

キーボードレイアウト/ CAPLOCKモード/数字キー

### KEYBOARD LAYOUT



ENGLISH (USA)



ENGLISH (UK)





FRENCH



JAPAN (106 key only)









CZECH (QWERTY)

# CAPITAL LOCK MODE









CAPLOCK FREE

#### 注記:

- 1. バーコードスキャナをCaplockフリーモードに設定すると、 Caplock LEDインジケータのオン/オフにかかわらず、出力は 元のバーコードと常に同じになります。すなわち、表示 されているものが出力されます(CODABARは例外)。
- 2. 例えば、ABCD/ ABCD, abcd/ abcd, ABCD/T\*E, abcd/tn\*eが 表示されていると、個別の表示通りに機能することになります。

### **NUMERIC KEY**

DD17\$ NUMERIC KEY



ALPHANUMERIC KEY

RS232: ボーレート、データビット、パリティ

### **BAUD RATE**



1200

2400

4800

9600

19200

38400

## **DATA BITS & PARITY**



8 Bits None



8 Bits EVEN



8 Bits ODD



8 Bits MARK









7 Bits MARK



7 Bits SPACE

RS232: ストップビット、ハンドシェーキング、ACK/NAK、フローコントロール、BCC

### **STOP BITS**





### **HANDSHAKING**







RTS enable with Communication

# ACK / NAK





FLOW CONTROL: TIME OUT







10 Sec



Unlimited

BCC



RS232 BCC Char On

RS232 BCC Char Off

ワンドエミュレーションパラメータ設定



**LEVEL DURATION OF** MINI WIDTH



600uS



LOW



**POLARITY OF IDLE CONDITION** 



HIGH



Bar High / Space Low









**WAVE FORM** 

シンボロジーのイネーブル/ディセーブル

## **ENABLE**



ENABLE ALL CODE



. K001\$

CHINA POSTAL CODE



UK PLESSEY CODE



INDUSTRIAL 2 OF 5



MATRIX 2 OF 5





CODE 128

CODABAR

TELEDENI

DISABLE





CODE 32



CHINA POSTAL CODE



. NDD2\$









. L015\$

#### シンボロジーのイネーブル/ディセーブル

## **ENABLE**











MSI



CODE 39



CODE 11



CODE 93



**EAN-128** 



### DISABLE



. HOO8\$









CODE 11



EAN-128

. NO18\$ IATA

シンボロジーのイネーブル/ディセーブル、CHINA POSTAL CODE

### **ENABLE**







**GS1 Databar LIMITED ENABLE** 



GS1 Databar EXPANDED ENABLE



G021\$



PDF 417 ENABLE

# DISABLE



GS1 Databar DISABLE







**GS1 Databar EXPANDED DISABLE** 



GS1 Databar EXPANDED STACKED DISABLE



# **CHINA POSTAL CODE TOSHIBA CODE 1**

**ENABLE** 









MIN LENGTH (11)



MAX LENGTH (48)

#### フルASCII (Code 39)数字表





## 設定手順

### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXから2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。指定の長さより短いか長い場合、バーコードは読み取られません。デフォルト長さは、各シンボロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジー: MSI CODE, UK PLESSEY CODE



FNARL



DISABLE



. L003\$

CDV & NOT SEND CD

. L007\$

CHECK DIGIT DOUBLE MOD 10

### MSI



CHECK DIGIT DOUBLE 11 PLUS MOD 10





MAX LENGTH (48)

. LO10\$



# **UK PLESSEY CODE**





フルASCII (Code 39) 数字表





### 設定手順

### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。 指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。 デフォルト長さは、各シンポロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジー: CODE 93, TELEPEN, IATA

. GO10\$



.GO11\$





CODE 93



.LO14\$



. LO15\$ DISABLE TELEPEN

**TELEPEN** 







. NO18\$





N020\$



IATA







フルASCII (Code 39) 数字表





## 設定手順

### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャン.ステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読取ることに注意してください。指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。デフォルトの長さは、各シンボロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジー: INTERLEAVED 2 OF 5, CODE 11



. JOO2\$



. J003\$

. J004\$

CDV & SEND CD



### **INTERLEAVED 2 OF 5**



First digit suppressed



Last digit suppressed





MIN LENGTH (6)





ENABLE



DISABLE



DISABLE CDV



CDV & SEND CD



CDV & SEND CD (1 DIGIT)

### CODE 11



.1014\$

CDV & NOT SEND CD



MIN LENGTH (6)



MAX LENGTH (32)

フルASCII (Code 39) 数字表





## 設定手順

### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。デフォルト長さは、各シンポロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジー: INDUSTRIAL 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5



Enable



DISABLE



DISABLE CDV



**INDUSTRIAL 2 OF 5** 

. NOO59



CDV & NOT SEND CD



MIN LENCTH (6)

. NOO7\$



. MD10\$



ENABLE





. MD13\$



CDV & SEND CD

### MATRIX 2 OF 5

. MD14\$

CDV & NOT SEND CD

. MD15\$



MIN LENGTH (6)



MAX LENGTH (48)

フルASCII (Code 39) 数字表





### 設定手順

#### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。デフォルト長さは、各シンポロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

#### 注記:

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジー: CODABAR







**DISABLE CDV** 



CDV & SEND CD

#### **CODABAR**



CDV & NOT SEND CD



MIN LENGTH (6)



MAX LENGTH (48)



ST/SP: abcd/abcd

ST/SP: ABCD/ABCD



ST/SP: ABCD/TN\*E



ST/SP: abcd/tn\*e

### START / STOP



1004\$ Not Send START / STOP

#### STの例 (Start) / SP (Stop)

123456 **Not Transmit ST/SP** A123456B ST/SP: ABCD/ABCD ST/SP: abcd/abcd a123456b A123456N ST/SP: ABCD/TN\*E a123456n ST/SP: abcd/tn\*e





CLSI FORMAT OFF

#### **CLSI FORMAT**

CLSIは、ライブラリスペースの挿入を 可能にします。 CLSI フォーマットをイネーブル にすると、本オプションはライブラリシステム で使用するデータストリングのポジション 2, 7, 13にスペースを挿入します。

フルASCII (Code 39) 数字表





### 設定手順

#### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。 指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。 デフォルト長さは、各シンポロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。

#### 注記:

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。






#### シンボロジー: ABC- CODABAR, CX- CODABAR



<sup>\*</sup> データは、フルASCII表の任意の英数字が可能です。 (グループ33-41) (51-59ページ)

#### REMARK:

ABC-CODABAR(American Blood Commission)。 ABC Codeは、American Blood Commission(アメリカ血液委員会)を表します。本バーコードは、CODABAR Codeの一種で、血液銀行用に作成されました。本コードは、1回の読取サイクルでデコードされる 2つのバーコードで構成されます。最初のバーコードのストップキャラクタと2番目のバーコードのスタートキャラクタが"D"の場合、連結されます。この2つの"D"は、転送されません。



\* <u>データは、フルASCII表の任意の英数字が可能です。</u> <u>(グループ33-41)(51.-9ページ)</u>

#### REMARK:

CX-Codeは、1回の読取サイクルでデコードされる2つのパーコードから構成され、最初のパーコードのストップキャラクタがCで、2番目のパーコードのスタートキャラクタがBの場合、連結されます。BとCのキャラクタは、転送されません。

シンボロジー: CODABAR COUPLING, ADJACENT REQUIRED



ON



<u>OFF</u>



SET INSERT DATA\*

### **CODABAR COUPLING**



INSERT DATA - ON



INSERT DATA - OFF

ABC-CodabarとCX-Codabarは、最初のバーコードのストップ キャラクタと2番目のバーコードのストップキャラクタの連結時に 一定のルールがあります。Codabar-Couplingがイネーブルにされて いる場合、任意の2つのCodabarバーコードは、最初のバーコード ストップキャラクタと2番目のバーコードのスタートキャラクタに 特に制限無く、1個のデータセットにすることができます。 各バーコードのスタートとストップのキャラクタも送信されます。

\* データは、フルASCII表の任意の英数字が可能です。

(グループ33-44) (51-62ページ)

### ADJACENT REQUIRED

CODABAR ADJACENTがイネーブルにされている場合、スキャナは2つの隣接するCodabarのみ読取ります。 単独のパーコードは読取りません。



ON



#### OFF

I. ABC-CodabarとCX-Codabarは、Codabar-Couplingがイネーブルにされている場合以外、両方同時にのみイネーブルにできます。

 ABC-Codabar、CX-Codabar、Codabar-Couplingがすべて同時にイネーブルにされている場合、スキャナはCodabar-Couplingのみ読取ります。 ABC-CodabarとCX-Codabarは、カップリングフォーマットと見なされます。

#### 設定手順 挿入データの設定

ステップ1 – SET INSERT DATAをスキャン ステップ2 –フルASCII表で、任意の英数字キャラクタの組合せをスキャン

ステップ3 - SET INSERT DATAをスキャン

# RESET

#### 注記:

注記:

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして 警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETをスキャンすると、手順を最初から再開できます。

シンボロジー: STANDARD & FULL ASCII CODE 39, CODE 32

### **STANDARD CODE 39** & FULL ASCII 39





DISABLE



**FULL ASCII CODE 39 ENABLE** 



**FULL ASCII CODE 39** DISABLE



START / STOP - SEND

# G003\$









MAX LENGTH (48)



#### 注記:

Code 39のデフォルトは、Standard Code 39です。Full ASCII Code 39が イネーブルにされている場合、Standard Code 39は自動的にディセーブル になります。



**FNABLE** 



DISABLE



### CODF 32







**TAILING SEND** 



TAILING NOT SEND

フルASCII (Code 39) 数字表





### 設定手順

#### MIN / MAX LENGTH

ステップ1: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャンステップ2: APPENDIXで、2桁をスキャンステップ3: MIN LENGTH/ MAX LENGTHをスキャン

Min LengthとMax Lengthがイネーブルになっている場合、スキャナは指定の長さパラメータに合ったパーコードのみ読み取ることに注意してください。指定の長さより短いか長い場合、パーコードは読み取られません。デフォルト長さは、各シンポロジーのMin/Maxパーコードの下にカッコで記載されています。


#### 注記:

- 1. 設定が完了していない場合、スキャナはビープ音を3回鳴らして警告します。
- 2. 間違ってスキャンしたり、手順を忘れた場合、RESETを スキャンすると、手順を最初から再開できます。





シンボロジーフォーマット:UPC-E



#### 注記:

ADDENDA REQUIREDをオンに設定した場合、スキャナはアデンダの付いたUPC-Eパーコードのみを読取ります。+5 ON または+2 ONも同時にスキャンすると、5または2桁のアデンダを出力します。

ADDENDA REQUIRED OFF

シンボロジー: UPC-E SYSTEM NUMBER

### **UPC-EO**





UPC-E1



E(1) ON



E(1)OFF

#### 注記:

UPCバーコードは通常、0ナンバーシステムで始まります。これらの バーコードの場合、UPC E(0)選択を使用してください。1ナンバーで 始まるバーコードの場合は、UPC E(1)選択を使用してください。

### **UPC-E EXPAND** TO UPC-A





HD54\$

NOTE:

- 1. UPC-E EXPAND TO UPC A FORMATがイネーブルの場合、
- UPC Aの出力は12桁です。. 2.UPC Aのデフォルトの出力は12桁ですが、UPC-A EXPAND TO EAN13 がイネーブルの場合、バーコードの先頭に0が追加されます。

シンボロジーフォーマット:UPC-A



#### 注記:

ADDENDA REQUIREDをオンに設定した場合、スキャナはアデンダの付いたUPC-Eパーコードのみを読取ります。+5 ONまたは+2 ONも同時にスキャンすると、5または2桁のアデンダを出力します。

シンボロジーフォーマット:EAN 8

#### EAN-8





DISABLE



**LEAD DIGIT SEND** 



LEAD DIGIT NO SEND



**CHECK DIGIT SEND** 





CHECK DIGIT NO SEND

### ADD ON SUPPLEMENT





+ 5 OFF



+ 2 ON



+ 2 OFF



ADD A SPACE ON



ADD A SPACE OFF





**ADDENDA REQUIRED OFF** 

#### NOTE:

ADDENDA REQUIREDをオンに設定した場合、スキャナはアデンダの付いたUPC-Eバーコードのみを読取ります。+5 ONまたは+2 ONも同時にスキャンすると、5または2桁のアデンダを出力します。

シンボロジーフォーマット:EAN13, ISBN, ISSN, ISMN EAN-13 H013\$ HD16\$ LEAD DIGIT NO SEND . HO17\$ **CHECK DIGIT SEND** H018\$ **LEAD DIGIT SEND** CHECK DIGIT NO SEND ADD ON SUPPLEMENT . H□41\$ H026\$ ADD A SPACE ON . H042\$ + 5 OFF H058\$ ADDENDA REQUIRED ON H057\$ + 2 OFF ADDENDA REQUIRED OFF . HO5O\$ **ISBN** . но49\$ ISBN OFF 注記: ISBN ON J. ADDENDA REQUIREDをオンに設定した場合、スキャナはアデンダの付いたEAN-13パーコードのみを読取ります。
J. ISSNやISBNは、EAN-13の拡張と見なされます。ISSNとISBNを読取る必要がある場合は、EAN-13をイネーブルにします。ISSNとISBNをアデンダを付けて読取る必要がある場合は、EAN-13をADDENDA REQUIREDをオンにしてイネーブルにする必要があります。
+2 ON または+5 ONも同様にイネーブルにします。

ISSN H052\$ . но51\$ **ISSN OFF** ISSN ON

ISSNやISBNは、EAN-13の拡張コードと見なされます。ISSNやISBN を読取る必要がある場合は、EAN-13をイネーブルにしないと読取ることができません。



シンボロジー: EAN/UCC-128, CODE 128







CODE ID ENABLE



### **EAN/ UCC-128**



FUNC 1 CHAR SEND





#### 注記: DEFINE EAN 128

最初のFNC1 キャラクタは、]c1にトランスレートされ、2番目の FNC1キャラクタはASCII <GS>キャラクタにトランスレート されます。 (グループ41からスキャン、59ページ)

#### String format:

#### 設定手順

- 1: DEFINE EAN128をスキャン
- 2: ASCIIコードをスキャン (59ページ)
- 3: DEFINE EAN128スキャン

### **CODE 128**





DISABLE



MIN LENGTH (5)



MAX LENGTH (48)

#### **PDF417**



**ENABLE** 

. GO22\$



DISABLE

GS1 DataBar, LIMITED, EXPANDED

### GS1 DataBar (RSS) - OMNI & STACKED





GS1 DataBar CHECK DIGIT SEND





GS1 DataBar STACKED ENABLE











GS1 DataBar LIMITED ENABLE



GS1 DataBar LIMITED CHECK DIGIT SEND



GS1 DataBar LIMITED SET ID

### GS1 DataBar (RSS) - LIMITED







GS1 DataBar (RSS) - EXPANDED





GS1 DataBar EXPANDED MIN LENGTH






GS1 DataBar EXPANDED DISABLE

GS1 DataBar EXPANDED MAX LENGTH


フルASCII表(CODE 39) コントロールコード




フルASCII表(CODE 39) コントロールコード




フルASCII表(CODE 39) シンボル



フルASCII表(CODE 39) シンボル




フルASCII表(CODE 39) 大文字アルファベット




フルASCII表(CODE 39) 大文字アルファベット

N	z
0	
Р	P
Q	
R	R 
S	s    <b>       </b>
T	
U	
V	
W	
Х	× 
Υ	
Z	


フルASCII表(CODE 39) 小文字アルファベット




フルASCII表(CODE 39) 小文字アルファベット




フルASCII表(CODE 39) 数字



フルASCII表(CODE 39) ファンクションキー



フルASCII表(CODE 39) ナビゲーションキー



フルASCII表(CODE 39) 修飾キー

\$T%L



Alt (Left) make\*1

**\$T+E** 



Alt (Right) make

**\$T%N** 



Shift (Left) make \*2

\$T+1



\$T+K



Win (Left) make

\$T+M



Win (Right) make

\$T%W



Ctrl (Left) make \*3



Ctrl (Right) make

**\$**T%M

Alt (Left) break

\$T+F



Alt (Right) break

\$T%0



Shift (Left) break

ST+J





Win (Left) break





Ctrl (Left) break

\$T+H



Ctrl (Right) break

UKキーボード特殊キャラクタ

\$T+B





### 注記:

- \*1: Alt(Left)Make" がプログラムされている場合、 "Alt(Left)Break" をスキャンしてバーコード設定を再開してください。
- \*2: "Shift(Left)Make" がプログラムされている場合、 "Shift(Left)Break" をスキャンしてパーコード設定を再開してください。



#### トラブルシューティング

Our Barcode Scanners are simple to install and use. Most operational issues can be attributed to:



インターフェース接続の誤り 初期設定の誤り 低品質なバーコード

### 一般的解決手順

- 最初に、スキャナとホストコンピュータの接続を確認します。 正しい場合、長いビープ音をが1回鳴ります。トリガを 押し下げると、LEDが点滅します。
- 2. 電源をオン後、本書のサンプルバーコードをスキャンします。 デフォルト設定では、ビープ音が鳴り、LEDが点滅して正常 読取を知らせます。読取が正常にできない場合、スキャンの やり方か、インターフェース設定に問題がある可能性 があります。スキャナをデフォルトにリセットしてください。
- 3. 正常読取が告知されたにもかかわらずモニタにデータ出力が無い場合、ケーブルの接続を確認してください。

### キーボードインターフェース の問題

キーボードウェッジインターフェースは、通常問題は起きませんが、 問題が起きた場合、下記を確認してください:

#### 正しいケーブルを使用しているか?

コンピュータは通常、XT/AT互換キーボードを使用しています。 正しいケーブルを使用しているか確認してください。

#### キーボードは動作しているか?

キーボードからキーインされたデータがデコーダに渡されているため、キーボードが機能していれば、ケーブル接続は正しいです。

#### お使いのコンピュータは、高速なデータ受信が可能か?

コンピュータのBIOSに、キーボードのタイピング速度に影響する 機能があります。インタキャラクタディレイ機能を、キーストローク 入力速度を速めるよう設定してみてください。

#### キーボードポートは十分な電力を供給しているか?

ノートブックコンピュータは通常、スキャナに十分な電力を供給 しません。電力供給が不十分の場合、正常読取の確率が下がります。 (適切なスキャン操作を可能にする電力が十分でないためです)



### グループ46 トラブルシューティング

#### RS232Cインターフェースの問題

#### バーコードを読取ったのにモニタに出力されない場合、以下の状況 の可能性があります。

- 1. スキャナの、ボーレートやデータビット、パリティ、ハンドシェーキングなどのRS232Cのプロトコルを、PCターミナルの設定にあわせましたか?
  - 解決法:スキャナの上記RS232Cプロトコルを、PCのプロトコル にあわせてリセットする
- バーコードのケーブルピンアウトアサインメントが、PCターミナルのピンアウトアサインメントに合致していいますか?

#### スキャナに電力が供給されていない:

- 1. スキャナに適切な電源アダプタを接続していますか?
- スキャナは、PCターミナルに合致した適切なピンアウトの ケーブルで接続していますか?

#### インターフェースの問題

### **Code 39出力のワンドエミュレーションを使用していますか?** その場合、デコーダは、Code 39のデータを受け付けるよう設定されていますか。スキャナの設定が、読取るバーコードシンボロジー を受け付けることができるかどうか確認してください。

#### ケーブルが正しく接続されているように見えるのに、スキャナが データをホストコンピュータに送信しませんか?

スキャナのインターフェースケーブルには、業界標準はありません。 そのため、外観が似ていて同じようなコネクタがあっても、異なる 種類の可能性があります。例えば、キーボードウェッジとワンド エミュレーションのケーブルは似ていますが、ピンアサインメント が異なるため、互換性はありません。

で使用のケーブルが、適切なコネクタに正しく接続されていること を確認してください。

### 設定

#### 正しいインターフェースの設定を行っていますか?

正しいインターフェースの設定を行っていますか?キーボードウェッジケーブルを選択して、RS-233Cやワンドエミュレーションを設定していませんか?キーボードケーブルをRS-232Cに設定するのを忘れて、スキャナのインターフェースもRS-232Cに設定するのを忘れていませんか?スキャナをデフォルト設定にしてから、で使用のケーブルと入力にあわせた適切なインターフェースを選択してください。

症状 ---- LEDライトが固定し、トリガを押しても機能しない。

解決 ---- スキャナをデフォルトの状態に戻し、正しい インターフェースを選ぶ。

### グループ47 トラブルシューティング

#### 適切なシンボロジーがイネーブルになっていますか?

バーコードシンボロジーは、個別にイネーブルやディセーブルにできます。スキャンするシンボロジーだけをイネーブルにすることをお勧めします。誤って他のシンボロジーを読取ってしまう可能性がなくなります。

#### 選択したバーコードシンボロジーの設定は、読取るバーコードに 合致していますか?

各バーコードシンボロジーのスキャンされたデータは、使用しない シンボロジーをスキャンしないよう制限することができます。制限 は、各シンボロジーでとに設定できます。

### 低品質なバーコード

3番目の問題は、スキャナの問題ではなく、バーコードの印刷品質や、スキャン操作の技術の問題です。

#### バーコードの許容差

バーコードは、許容差がある場合があります。通常、許容差は、 バーコードフォントのソフトウェアやブリンタによって生じます。 良い背価のされているソフトウェアを使用して、バーコードを生成 してください。 印刷されたバーコードにゆがみがあると、 スキャナ が認識できない場合があります。

低品質のパーコードで正常な読取を行うのは、何回も読取らない限り 大変困難です。シンポロジーの品質が落ちると、検出不能エラー が増加します。Check Digit Verification (CDV)を使用して、問題の パーコードの品質をチェックしてください。

#### ラベル(紙、カラー、プリンタ)

パーコードの光源は、通常赤色なので、ラベルの印刷には制限があります。印刷に使用する素材などを選ぶにあたり、カラーのインクや紙などを使用する時は注意してください。ラベルのカラーとインクのカラーの組合せによっては、スキャナが認識できない場合があります。表面が光沢のある材質も、スキャナが読取りにくい場合があります。

さらに、印刷の品質が悪いと、スキャナが誘取れない恐れがあります。 使用するブリンタのタイプによって、品質が低下します。ドット マトリクスプリンタやインクジェットプリンタは、高品質のパーコード を生成できません。同時に、インク、リボン、トナーがきちんと 補給されているかも確認してください。

### **DEFAULT TABLE 1**

anav	D.D.L. (1977)	
GROUP	PARAMETER	DEFAULT
	Computer Type	PC-AT
1	Interface	(dependent on customer order)
	Setup Code	On
	Reading Mode	Trigger
	Magnetic Switch	On
2	Green LED/ Supplement Light (CCD Scanner)	On
	Deactivation Time (CCD & Laser Scanner)	3 Sec
	Same Code Interval (Laser Scanner)	30 Sec
	Beep Tone Mode 2.1k	Beep Medium
3	Beep Tone Mode 2.7k	Beep Medium
	Terminator	CR(KB, USB); CR+LF(RS232)
	Send Data Length	Off
4	Preamble & Postamble	None
5	Accuracy Adjustment	0
6	Label Type Positive/ Negative	Disable
6~9	Enable & Disable Code ID	Off
10	Interblock Delay	0ms
	Intercharacter Delay	140us
	Keyboard Layout	English(USA)
11	Caplock	Off
	Numeric Key	Alphanumeric Key
12	Baud Rate	9600
	Data Bits & Parity	8 Bits None
	Stop Bits	1 stop bit
	Handshaking	None
13	ACK/NAK	Off
	Flow Control Timeout	1 Sec
	BCC	Off
	Level duration of Mini Width	200us
	Polarity of Idle Condition	High
14	Output of Wand Emulation	Bar High/ Space Low
	Wave Form	Full ASCII 39
	Idle Mode	Off
	Pre-Idle Time	1 Min
	Enable and Disable Symbologies  Code 32	Disable
	China Postal Code	Enable
	UK Plessey Code	Disable
	Industrial 2 of 5	
	Matrix 2 of 5	Disable
		Disable
	Interleaved 2 of 5	Enable
	Code 128	Enable
	Codabar	Enable
15~16	Telepen	Disable
	UPC-A	Enable
	UPC-E	Enable
	EAN-8	Enable
	EAN-13	Enable
	MSI	Disable
	Code 11 <b>66</b>	Enable
	Code 11	Disable

### **DEFAULT TABLE 2**

GROUP		PARAMETER	DEFAULT		
		MSI			
	1	Enable/Disable	Disable		
	1	Check Digits	CDV & send CD		
18	_	Check Digits Mode	Single MOD 10		
	2	UK Plesssy Enable/Disable	Disable		
	2	Check Digits	CDV & not send CD		
		Code 93	CB v to not some CB		
	1	Enable/Disable	Disable		
	1	Min Length	6 digits		
		Max Length	48 digits		
	2	Telepen Enable/Disable	Disable		
19	-	Telepen ASCII/ Number	Number		
		IATA	1 tumber		
		Enable/Disable	Disable		
	3	Check Digits	Disable CDV		
		Min Length	6 digits		
		Max Length	48 digits		
		Interleaved 2 of 5 Enable/Disable	Enable		
	1.	Check Digits	Disable CDV		
	1	First/ last digit suppressed	No suppressed		
		Min Length	6 digits		
20		Max Length	48 digits		
		Code II	Ta: 11		
	2	Enable/Disable Check Digits	Disable Disable CDV		
	2	Min Length	6 digits		
		Max Length	32 digits		
		Industrial 2 of 5	•		
		Enable/Disable	Disable		
	1	Check Digits	Disable CDV		
		Min Length	6 digits		
21		Matrix 2 of 5	Max Length 48 digits		
		Enable/Disable	Disable		
	2	Check Digits	Disable CDV		
		Min Length	6 digits		
		Max Length	48 digits		
		Codabar Enable/Disable	Enable		
		Check Digits	Disable CDV		
		Min Length	6 digits		
22		Max Length	48 digits		
		ST/SP; Abcd/abcd, abcd/tn*c,	ABCD/ABCD		
		ABCD/ABCD,ABCD/TN*C			
		Start(ST)/Stop(SP)	Send		
	_	CLSI Format  ABC-Codabar	On		
	1	ON/OFF	Off		
	1	Insert Data	Off		
23		CX-Codabar	1.		
	2	ON/OFF	Off		
		Insert Data	Off		
		Codabar-Coupling	1		
24		ON/OFF	Off Off		
		Insert Data Adjacent Required	Off		
		Code 39			
		Full ASCII 39 Enable/Disable	Enable		
	1	Check Digits	Disable CDV		
	1	Start/Stop	Not Send		
25		Min Length	1 digit		
		Max Length	48 digits		
		Code 32 Enable/Disable	Disable		
	2	Leading	send		
		Tailing	send		
		1 0	1		

### **DEFAULT TABLE 3**


GROUP		PARAMETER	DEFAULT	
		UPC-E		
		Enable/Disable	Enable	
26		Check Digits	Send	
		Lead Digits	Send	
		Add a space	Off	
		Addenda required	Off	
		+5 On/Off	Off	
		+2 On/Off	Off	
		UPC-E systems number		
		UPC E(0) On/Off	On	
27		UPC E(1) On/Off	Off	
		UPC-E expand to UPC-A	Disable	
		UPC-A expand to EAN-13	Disable	
		UPC-A		
		Enable/Disable	Enable	
		Check Digits	Send	
28		Lead Digits	Send	
20		Add a space	Off	
		Addenda required	Off	
		+5 On/Off	Off	
		+2 On/Off	Off	
		EAN-8		
		Enable/Disable	Enable	
		Check Digits	Send	
29		Lead Digits	Send	
29		Add a space	Off	
		Addenda required	Off	
		+5 On/Off	Off	
		+2 On/Off	Off	
		EAN-13		
		Enable/Disable	Enable	
		Check Digits	Send	
		Lead Digits	Send	
30		Add a space	Off	
50		Addenda required	Off	
		+5 On/Off	Off	
		+2 On/Off	Off	
		ISSN On/Off	Off	
		ISBN	Off	
		EAN/UCC128		
	1	Enable/Disable	Enable	
		Code ID	Disable	
		Func 1 Char Send	Not Send	
		Code 128		
31		Enable/Disable	Enable	
	2	Check Digits	Disable CDV	
		Min Length	5 digits	
		Max Length	48 digits	
	3	PDF417		
<u></u>		Enable/Disable	Disable	
		GS1 Databar	Disable	
		GS1 Databar Check Digit	Not Send	
		GS1 Databar Prefix	Not Send	
		GS1 Databar Stacked	Enable	
32		GS1 Databar Limited	Disable	
		GS1 Databar Limited Check Digit	Not Send	
		GS1 Databar Limited Prefix	Not Send	
		GS1 Databar Expanded	Disable	
		GS1 Databar Expanded Stacked	Enable	

### ケーブルピンアサインメント インターフェース:

### 1. TTL, ワンドエミュレーション

#### 1.1 ) AMP (D-Sub 9Pin):


Pin	Signal
2	Data
7	GND
9	+5VCC





#### 1.2) Din 5オス(240 degree):

Pin	Signal
1	+ 5VCC
2	Data
3	GND
4	N/A
5	N/A






#### 2. キーボードインターフェース:

#### コネクタタイプ


#### 2.1) PS/2 Mini Din6 メス:

Pin	Signal
1	PC Data
2	NC
3	GND
4	+5VCC
5	PC-Clk
6	NC
5	PC-Clk



#### 2.2) PS/2 Mini Din6 オス:

Pin	Signal
1	KB- Data
2	NC
3	GND
4	+5VCC
5	KB-Clk
6	NC





#### コネクタタイプ

#### 2.3) PC-AT: Din 5 オス:

Pin	Signal
1	KB-Clk
2	KB-Data
3	NC
4	GND
5	+5VCC



#### 2.4) PC-AT: Din 5 メス:

Pin	Signal
1	PC-Clk
2	PC-Data
3	NC
4	GND
5	+5VCC






### 3.RS232インターフェース:


#### 3.1) DB9F

Pin	Signal
2	TXD(Out)
3	RXD(In)
5	GND
7	CTS(In)
8	RTS(Out)
9	+5VCC



#### 3.2) DB25F

Pin	Signal		
2	RXD(In)		
3	TXD(Out)		
4	CTS(In)		
5	RTS(Out)		
7	GND		
16	+5VCC		
25	+5VCC		



### バーコードテストチャート

DENSITY	NARROW	WIDE	CHAR.GAP	N/W
	mm(mil)	mm(mil)	mm(mil)	RATIO
MEDIUM DENSITY	0.25(10)	0.625(25)	0.25(10)	1/2.5

### **MEDIUM DENSITY**

NW-7 (CODABAR)



b\$:/.+00123E

CODE-39



CODE-39 TEST

Interleaved 2of5



UPC



**EAN** 



### バーコードテストチャート

DENSITY	NARROW	WIDE	CHAR.GAP	N/W
	mm(mil)	mm(mil)	mm(mil)	RATIO
LOW DENSITY	0.33(13)	0.825(32.5)	0.33(13)	1/2.5

### **LOW DENSITY**



C9876543210F



CODE-39 TEST



0012345690





### **ID TECH**

10721 Walker Street Cypress, California 90630 (714)761-6368 http://www.idtechproducts.com

80126502-001 rev.A